

# תחנות אוטובוס

## מבחר תמונות

לבקשת קוראי המאמר "[קווים מנחים לתחנות אוטובוס נגישות](#)" יצאנו לשטח וצילמנו באופן כמעט אקראי מבחר דוגמאות לנגישות (ובעיקר חוסר נגישות) בתחנות אוטובוס.

לא מצאנו בשטח תחנות העומדות בכל הדרישות על פי תקנות התחבורה הציבורית. לעומת זאת נתקלנו בכמה בעיות נגישות בולטות בתחנה ובסביבתה.

הדוגמאות בצילומים המובאים מתייחסות לנגישות פיזית עבור אנשים עם מוגבלות בניידות עם או בלי עזרי הליכה או כיסא גלגלים.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> התמונות אינן מדגימות את נתוני הנגישות עבור אנשים עם לקות ראייה (צבעים בולטים, שילוט, תאורה בסביבת התחנה וכו').

## תחנות אוטובוס ברח' אבן גבירול בתל-אביב (החלק שלא עבר שיפוץ)



### 1. תחנת אוטובוס עם סככה רחבה

בסככה יש מקום לכיסא גלגלים אך אי אפשר להגיע אליו מכיוון שהתחנה מוגבהת ממפלס המדרכה. בתוך הסככה ולצידה (מאחורי העץ) יש ספסלים. גובה הישיבה בספסלים נמוך ואין משענות ידיים. הספסלים אינם מותאמים עבור נוסעים המתקשים להתיישב ולקום. ערוגת העץ במדרכה קרובה לתחנה ואינה מאפשרת לאדם בכיסא גלגלים גישה מצד העץ. שלט התחנה גלוי (אינו מוסתר על ידי צמחיה או עצמים אחרים). רוחב המעבר בחזית הסככה מאפשר מעבר גם לאדם בכיסא גלגלים.



## 2. התחנה הנ"ל.

זווית צילום נוספת מגלה את הספסלים בתוך סככת התחנה ואת המקום בתוך הסככה לצד הספסל שאינו יכול לשמש עבור אדם בכיסא גלגלים בגלל מדרגת העלייה בכניסה לסככה.



## 3. תחנת אוטובוס עם סככה רחבה

ריצוף המדרכה שבור ועקום ומסוכן לכלל הציבור. סככת התחנה מוגבהת מהמדרכה ואינה מאפשרת גישה לאדם בכיסא גלגלים בחזית התחנה מעבר צר מאד עם ריצוף עקום ושבור ואין מעבר לאדם בכיסא גלגלים. בתוך סככת התחנה יש ספסל לישיבה ללא משענות ידיים.



#### 4. התחנה הנ"ל.

בזווית צילום זו ניתן לראות שמתחת לסככה יש מקום כנדרש לאדם בכיסא גלגלים.  
הבעיה: אין גישה לכיסא גלגלים לתוך הסככה וגם לא לחזית התחנה.

אפשר לשפר משמעותית את הנגישות בתחנות האוטובוס. עובדה:

## תל אביב – רח' אבן גבירול בחלק שעבר שיפוץ



### 5. תחנת אוטובוס בתל-אביב (רח' אבן גבירול)

יש גישה נגישה מרצועת הליכה נגישה אל חזית התחנה.

יש מעבר לאדם בכיסא גלגלים בחזית התחנה.

בסכנת ההמתנה יש ספסל לשיבה. אין משענות ידיים.

יש מקום לאדם בכיסא גלגלים.

בקרבת התחנה ישנם כיסאות רחוב מעץ, נוחים לשיבה של אדם עם קושי בהליכה (גובה

ישיבה נוח ועם משענות ידיים).





### 6. התחנה הנ"ל מזוית נוספת.

מדרכה רחבה מאחורי התחנה.  
 חלק ממסלול הליכה בדרך נגישה מסומן באמצעות ניגודי צבע בריצוף.  
 גישה נוחה לתחנה ובחזית התחנה, מיקום העץ אינו מפריע לגישה ואינו מסתיר את שילוט התחנה.

## עוד תחנות אוטובוס בתל-אביב



### 7. תחנת אוטובוס עם סככה רחבה

יש גישה לנוסע בכיסא גלגלים לתוך הסככה מהצד, אך אין מעבר למקום ההמתנה הפנוי לצד הספסל כאשר אנשים יושבים על הספסל. העמודים בחזית הסככה חוסמים את המעבר לאדם בכיסא גלגלים מהסככה אל האוטובוס. העצים מסתירים את שילוט התחנה.

## תחנות אוטובוס בהרצליה



### תחנת אוטובוס בעיצוב מרענן

המדרכה בחזית התחנה רחבה ומאפשרת מעבר נוח גם לתוך סכנת התחנה. יש ספסל לישיבה אך אין משענות ידיים יש גישה ומקום לנוסע בכיסא גלגלים בתוך הסככה ללא קושי לעבור על המדרכה שלפניה.



### התחנה הנ"ל מהחזית





עוד תחנה בעיצוב דומה במקום אחר



התחנה הנ"ל מהחזית

#### מסקנה:

אמנם אין סימון של רחבת הערכות כנדרש על פי התקנות אך הקשת הלבנה המעוצבת על גבי המדרכה מוסיפה לתחושת המרחב (שישנו גם במציאות) ומסמנת את אזור התחנה.

## תחנות אוטובוס בהוד השרון



### תחנת אוטובוס עם סככה רחבה

מפליס התחנה מוגבה ממשטח המדרכה ואינו מאפשר כניסה לאדם בכיסא גלגלים.  
 יש מעבר לאדם בכיסא גלגלים על המדרכה לפני משטח הסככה.  
 יש ספסל לישיבה. אין משענות ידיים.  
 יש מקום לכיסא גלגלים בתוך הסככה אך אין גישה בגלל מפליס התחנה המוגבה.

**אפשר גם אחרת. עובדה:  
בהוד השרון במקום אחר.**



**תחנת אוטובוס עם סככה צרה.  
סככת התחנה במפלס המדרכה.  
יש גישה נגישה לתחנה ולסככה למרות שהמדרכה במקום אינה רחבה.  
יש מעבר לפני הסככה.**



**התחנה הנ"ל בזווית נוספת**  
 בתוך סככה התחנה מקומות ישיבה. אין משענות ידיים  
 מתחת לגג הסככה יש מקום ויש גישה נגישה לאדם בכיסא גלגלים.

## ועוד בהוד השרון



**תחנת אוטובוס יפה? - כן! נגישה? - לא!**  
 התחנה חוסמת את אפשרות המעבר על המדרכה לאדם בכיסא גלגלים, גם לעגלת תינוק.



## ותחנת אוטובוס בחו"ל



תחנת יפה? – כן! נגישה? – ממש לא!



## תחנות אוטובוס בחיפה<sup>2</sup>



**תחנת אוטובוס עם סככה רחבה.**  
 משטח התחנה כמעט במפלס המדרכה.  
 יש מקומות ישיבה. אין משענות ידיים.  
 יש מעבר לאדם בכיסא גלגלים בחזית הסככה.

<sup>2</sup> באדיבות ד"ר אסתי בנטור, רכזת נגישות בעיריית חיפה



### תחנת אוטובוס עם סככה ללא דופן

משטח הסככה במפלס המדרכה.

יש גישה נגישה לתחנה.

בסככת התחנה יש ספסל לישיבה ללא משענות ידיים.

אין בסככה מקום לאדם בכיסא גלגלים.



**תחנת אוטובוס עם סככה**  
סככת התחנה מוגבהת בצד אחד והספסל צמוד לדופן הסככה.  
פתרון אפשרי לסככה במדרכה כשהדרך משופעת.

**[למאמר קווים מנחים לתחנות אוטובוס נגישות - לחץ כאן](#)**